

# Marquages garantissant une meilleure sécurité au travail

Les marquages uniformes réalisés dans le centre de distribution de Feldschlösschen Supply Company AG à Givisiez (FR) garantissent une meilleure sécurité au travail. Les points névralgiques de l'exploitation, points de rencontre de nombreux collaborateurs, ont fait l'objet d'une attention particulière. Grâce à une réglementation uniforme, la sécurité est désormais garantie dans tous les centres de distribution répartis dans toute la Suisse.



«Il a suffi d'un petit nombre de marquages intérieurs et de sécurité, réalisés de façon ciblée et régulière, pour renforcer la sécurité au travail de manière significative», explique Samuel Schulthess, responsable des centres de distribution en Suisse romande.

Les travaux réalisés ont été discutés avec Urs Hofmann, préposé à la sécurité de la logistique chez Feldschlösschen Supply Company AG, lors d'une visite sur place à Givisiez. «Feldschlösschen vise une stratégie «zéro accident» d'ici 2020», déclare Urs Hofmann.

## Points névralgiques au sein de l'exploitation

Tout secteur où circulent aussi bien des personnes que des chariots, de même que les rampes de chargement, les surfaces réservées et les issues de secours



sont des zones sensibles: en effet, il n'est pas rare d'y trouver simultanément des piétons et de lourds équipements de travail. «Dans le centre de distribution de Givisiez, 15 chariots déplacent chaque jour pas moins de 500 palettes», relate Samuel Schulthess. «Afin d'éviter tout accident, il est donc très important que le marquage des bords des rampes de chargement soit clair et uniforme. Les stations de chargement des chariots situées entre les locaux administratifs et le centre de distribution constituent une autre zone de danger. Un marquage approprié du passage indique clairement que les piétons y ont la priorité.»

## Surfaces réservées et issues de secours clairement signalées

Auparavant, les extincteurs ou les issues de secours étaient fréquemment dissimulés par des palettes ou difficilement

repérables. Grâce au nouveau marquage normé, ces surfaces réservées sont nettement plus faciles à repérer, améliorant simultanément la sécurité au sein du centre de distribution. D'autres travaux de marquage ont été réalisés à proximité des stations de chargement des chariots élévateurs et sur les piliers à l'intérieur de la halle.

## Réalisation uniforme dans toute la Suisse

Les équipes de marquage des succursales SIGNAL SA concernées ont réalisé les travaux de marquage dans les huit centres de distribution répartis dans toute la Suisse. Leur mission: uniformiser la couleur des marquages dans les halles, les applications et les emplacements. Grâce au travail de coordination de Roger Röthlisberger, notre conseiller chargé des clients importants, les marquages correspondent tous aux standards définis.

Image 1: «**Nous avons sensiblement amélioré la sécurité au travail dans le centre de distribution de Givisiez grâce à des mesures relativement modestes**», constate Samuel Schulthess.

Image 2: les bords des rampes de chargement sont clairement signalés.

Image 3: les passages réservés aux piétons et les surfaces réservées se repèrent facilement.

### Renseignements:



**Roger Röthlisberger**  
Conseiller grands comptes  
Région Centre  
032 352 12 02  
rroethlisberger@signal.ch